

## ガスコードも経年劣化します!!(お取替えの日安)

ガスファンヒーターなどに使用されているガスコードは、樹脂とゴムを使用した製品であり時間とともに経年劣化していきます。

接続面の劣化が進むと**ガス漏れ**などの事故が発生するおそれがあります。

外観上異常がなくてもガス機器を取替える際、または製造後**7年程度**を目安に新品ガスコードと取替えてください。

### ガスコード




#### 「製造年月日の確認方法」



2209の場合⇒2022年9月製

ガスコードは7年程度を目安に取替えてください。

ガスコードの製造年月日記載位置はメーカーにより異なります。



お取付け・お取替えのお問い合わせは

 **高岡ガス株式会社**(都市ガス)

 **株式会社 高岡ガスサービス** (LPガス)

〒933-0941 富山県高岡市内免2-1-43  
TEL(0766)22-0709 FAX(0766)23-6617  
緊急時専用ダイヤル 0570-0709-21

 **株式会社 北国エネルギー**(LPガス・灯油)

〒930-0816 富山県富山市上赤江町2-3-33  
TEL(076)441-4444 FAX(076)444-1648